Blok Operacyjny

Ortopedia

Poradnia Kardiologiczna

Apteka

Pracownia Serologii Krwi

Administracja

Diabetologia

Administracja

BLOK OPERACYJNY

ŁĄCZNIK G

ŁĄCZNIK F

POKOJE POOPERACYJNE

SZATNIA OGÓLNA

KIOSK

DSO

HUDSE PACJENTÓW DSR

nowoprojektowane ściany w klasie REI 60 lub naświetla w klasie EI 60

wymiana drzwi na drzwi w klasie EI 30

wymiana drzwi na drzwi w klasie EIS60

wymiana naświetli na naświetla w klasie EI 60

granica strefy pożarowej

nowoprojektowane drzwi dymoszczelne

nowoprojektowane ściany w klasie REI 120 lub naświetla w klasie EI 120

nowoprojektowane drzwi w klasie EIS60

proponowane przeniesienie hydrantu

centralka DSO

nowoprojektowany hydrant 25

drzwi do likwidacji

drzwi wachadłowe

drzwi z klamką antypaniczną

wymiana drzwi na drzwi dymoszczelne

wymiana drzwi na drzwi w klasie EIS60

wymiana naświetli na naświetla w klasie EI 60

Obiekt	Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku WSZ w Elblągu położonego przy ul. Królewieckej 146.
Temat	Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.)
Opracował	bryg. w st. spocz. mgr inż. Mariusz Klemański nr upr. 349/97
	mgr inż. Wiesław Nowak Rzeczoznawca Budowlany dec. nr: 1/95/OL Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr: 21/95
Rzut wysokiego parteru	skala: 1:200 — nr rys.: 2