

ERRATA - UZUPEŁNIENIE

DO OPISU TECHNICZNEGO ARCHITEKTURY PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOŁONEGO W ELBLĄGU

PUNKT 6.12 ISTNIEJĄCE KLIMATYZATORY NAŚCIENNE

Istniejące klimatyzatory na ścianach zewnętrznych budynku (3 jednostki o mocy 6kW) przed pracami termoizolacyjnymi należy zdemontować z uwzględnieniem utylizacji czynnika chłodzącego.

Ze względu na zwiększoną grubość ocieplenia elewacji należy przewidzieć montaż i wykonać nowe podstawy ze wspornikami pod urządzenia klimatyzatorów.

Po zakończeniu prac związanych z dociepleniem budynku należy klimatyzatory zamontować ponownie z uwzględnieniem serwisowania urządzeń (tj. przegląd techniczny, napełnienie czynnikiem chłodzącym).

Opracował:
mgr inż. arch. Marian Ceynowa

