



- Ⓐ PCW / TERRACOTA / LASTRYKO
GŁADŹ CEMENTOWA
2 x PAPA BITUMICZNA
STYROPIAN
ZATARCIE GŁADZIĄ CEMENTOWĄ
STROP AKERMANA
- Ⓑ GŁADŹ CEMENTOWA
2 x PAPA BITUMICZNA
STYROPIAN
ZATARCIE GŁADZIĄ CEMENTOWĄ
STROP AKERMANA
- Ⓒ 2 x PAPA BITUMICZNA NA LEPIKU
ZATARCIE GŁADZIĄ CEMENTOWĄ
PŁYTKI KORYTKOWE

Obiekt	Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku WSZ w Elblągu położonego przy ul. Królewieckiej 146.		
Temat	Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.)		
Opracował	bryg. w st. spocz. mgr inż. Mariusz Klemański nr upr. 349/97		
	mgr inż. Wiesław Nowak Rzecznawca Budowlany dec. nr: 1/95/OL Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr: 21/95		
Przekrój F-F		skala: 1:100	nr rys.: 15