



- (A) PCW / TERRACOTA / LASTRYKO  
GŁADŹ CEMENTOWA  
2 x PAPA BITUMICZNA  
STYROPIAN  
ZATARCIE GŁADZIĄ CEMENTOWĄ  
STROP AKERMANA
- (B) GŁADŹ CEMENTOWA  
2 x PAPA BITUMICZNA  
STYROPIAN  
ZATARCIE GŁADZIĄ CEMENTOWĄ  
STROP AKERMANA
- (C) 2 x PAPA BITUMICZNA NA LEPIKU  
ZATARCIE GŁADZIĄ CEMENTOWĄ  
PLYTKI KORYTKOWE

Obiekt	Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku WSZ w Elblągu położonego przy ul. Królewieckiej 146.		
Temat	Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.)		
Opracował	brnyg. w st. spocz. mgr inż. Mariusz Kłemański nr upr. 349/97		
	mgr inż. Wiesław Nowak Rzeczoznawca Budowlany dec. nr: 1/95/OL Centr. Refj. Rzecz. Bud. nr: 21/95		
Przekrój E-E		skala: 1:100	nr rys.: 14