



BUDYNEK ŁÓŻKOWY "A" - 4 PIĘTRO



II ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODDZIAŁEM ENDOKRYNOLOGICZNYM



Objekt	Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku WSZ w Elblągu położonego przy ul. Królewieckiej 146.		
Temat	Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.)		
Opracował	bryg. w st. spocz. mgr inż. Mariusz Klemański nr upr. 349/97		
	mgr inż. Wiesław Nowak Rzecznik Budowlany dec. nr: 1/95/OL Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr: 21/95		
Rzut IV piętra		skala: 1:200	nr rys.: 7