ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

Zakład Radiologii

Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia

Zakład Radiologii

Zakład Rehabilitacji

Niepubliczna Poradnia Neurologiczna NEURO-MED

Administracja

Gabinet Mamografii

Poradnia Urologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Ryzyka Okołoporodowego

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Okulistyczna Niepubliczna

Konsultacyjna Poradnia Okulistyczna

Pracownia EEG

ODLT

Administracja

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Centrum Chirurgiczne

Poradnia Alergologiczna ALERGO-PULMO-MED

BLOK OPERACYJNY

ŁĄCZNIK G

ŁĄCZNIK F

HALL

DŹWIG SZPITALNY

DŹWIG OSOBOWY

CZYSTY KORYTARZ

BUDYNEK I C - I PIĘTRO TRAKT PORODOWY

nowoprojektowane ściany w klasie REI 60 lub naświetla w klasie EI 60

nowoprojektowane ściany w klasie REI 120 lub naświetla w klasie EI 120

nowoprojektowane drzwi w klasie EIS60

wymiana drzwi na drzwi w klasie EI 30

wymiana drzwi na drzwi w klasie EIS60

wymiana drzwi na drzwi dymoszczelne

wymiana naświetli na naświetla w klasie EI 60

granica strefy pożarowej

proponowane przeniesienie hydrantu

nowoprojektowany hydrant 25

drzwi do likwidacji



Obiekt	Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku WSZ w Elblągu położonego przy ul. Królewieckiej 146.
Temat	Ekspertyza techniczna w tryble § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.)
Opracował	bryg. w st. spocz. mgr inż. Mariusz Klemański nr upr. 349/97
	mgr inż. Wiesław Nowak Rzeczoznawca Budowlany dec. nr: 1/95/OL Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr: 21/95
Rzut I piętra	skala: 1:200 — nr rys.: 3